

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-04-077

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106030-QB02

产品代码 V506

供货数量 1 套

供货批号 RC02

质量部 结论	合格	检验员签章:  2024年03月28日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2024年03月28日

填发单位公章:  质管部

填单日期: 2024.03.28

重庆万力公司
零件出货检验记录表

协展品保

协力厂商

核准

审核

核准

审核

作成

作成日期

曹新文

陈新

检12

2024/3/28

车型	V506	件号	1106010-QB02			件名	燃油泵带油位传感器总成				生产日期	2024/3/28			
<input type="checkbox"/> 保安件 <input checked="" type="checkbox"/> 重要件 <input type="checkbox"/> 一般件 <input type="checkbox"/> 管制件	生产总数	1 EA	交货履历	交货日期	2024/3/28										
				交货数量	1 EA										
				结余数量	0										

记录内容：外观检查 尺寸检查 材质检查 焊接检查 电镀试验 性能试验

厂商判定	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	抽样区分	<input type="checkbox"/> 全检 n= <input checked="" type="checkbox"/> 严格 n=1 <input type="checkbox"/> 正常 n= <input type="checkbox"/> 减量 n=		客户判定	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		<input type="checkbox"/> 允收 <input type="checkbox"/> 批退 <input type="checkbox"/> 剔退 ()			
	<input type="checkbox"/> 不合格										
批准	曹新文	审核	陈新	检验	曹新文	核准		审核		检验	

NO	日期	检查项目追加	确认	取消日	确认	备注
2						
3						
4						
5						

备注
1. 问题点发生后，请当日追加管制项目，由主管确认；
2. 管制项目一个月无不良再发可取消，保安项目需三个月；
3. 追加/取消项目均由客户跟催/确认。

部位	检查项目	检验项目	实测							判定	备注	
			77									
1	外观	燃油泵带油位传感器总成，滤油器、储油桶、管接头油泵法兰盘的表面应无异物，碎屑、毛刺塑料子等杂物，同时不允许有损伤，裂纹，裂痕镀层表面应光亮均匀致密不得有白色腐蚀红色锈迹	合格								合格	
2	外形及安装尺寸 (mm)	Φ152±1	152.12								合格	
3		Φ122±0.5	122.18								合格	
4		□ 0.8	0.555								合格	
5		3±0.2	3.02								合格	
6		Φ10.98±0.15	10.98								合格	
7		Φ7.89±0.06	7.88								合格	
8		Φ4.9 ^{+0.3} _{-0.2}	4.92								合格	
9		2.15±0.17	2.14								合格	
10		21.12±0.25	21.14								合格	
11		325±3	325.32								合格	
12		350±10	348.26								合格	
13		21.12±0.25	21.18								合格	

