

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-04-131

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106030-QB02

产品代码 V506

供货数量 1 套

供货批号 RC02

质量部 结论	合格	检验员签章:  2024年03月28日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2024年03月28日

填发单位公意



填单日期: 2024.03.28

重庆万力公司 零件出货检验记录表				协展品保		协力厂商							
				核准	审核	核准	审核	作成	作成日期				
车型		V506	件号	1106010-QB02		件名	燃油泵带油位传感器总成			生产日期	2024/3/28		
<input type="checkbox"/> 保安件 <input checked="" type="checkbox"/> 重要件 <input type="checkbox"/> 一般件 <input type="checkbox"/> 管制件		生产总数	1 EA	交货履历	交货日期 2024/3/28 交货数量 1 EA 结余数量 0								
记录内容： <input checked="" type="checkbox"/> 外观检查 <input checked="" type="checkbox"/> 尺寸检查 <input type="checkbox"/> 材质检查 <input type="checkbox"/> 焊接检查 <input type="checkbox"/> 电镀试验 <input checked="" type="checkbox"/> 性能试验													
厂商判定	<input checked="" type="checkbox"/> 合格		抽样区分	<input type="checkbox"/> 全检 n= <input checked="" type="checkbox"/> 严格 n=1 <input type="checkbox"/> 正常 n= <input type="checkbox"/> 减量 n=		客户判定	<input type="checkbox"/> 合格			<input type="checkbox"/> 允收 <input type="checkbox"/> 批退 <input type="checkbox"/> 剔退 ()			
	<input type="checkbox"/> 不合格			<input type="checkbox"/> 不合格									
批准	曹新文		审核	陈娟	检验	曹新文			核准	曹新文	检验		
备注	1. 问题点发生后, 请当日追加管制项目, 由主管确认;												
	2. 管制项目一个月无不良再发可取消, 保安项目需三个月;												
	3. 追加/取消项目均由客户跟催/确认。												
	NO 日期 检查项目追加 确认 取消日 备注												
	1 2 3 4 5												
部位	检查项目	实测							判定	备注			
1 外观	燃油泵带油位传感器总成, 滤油器、储油桶、管接头油泵法兰盘的表面应无异物, 碎屑、毛刺塑料子等杂物, 同时不允许有损伤, 裂纹, 裂痕镀层表面应光亮均匀致密不得有白色腐蚀红色锈迹	131	合格							合格			
	Φ152±1	152.02								合格			
	Φ122±0.5	122.18								合格			
	□ 0.8	0.583								合格			
	3±0.2	3.06								合格			
	Φ10.98±0.15	10.90								合格			
	Φ7.89±0.06	7.86								合格			
	Φ4.9 ^{+0.3} _{-0.2}	4.92								合格			
	2.15±0.17	2.14								合格			
	21.12±0.25	21.12								合格			
	325±3	324.52								合格			
	350±10	347.26								合格			
	21.12±0.25	21.16								合格			

14	外形及安装尺寸 (mm)	215±0.17	2.14																	合格		
15		Φ9.49±0.06	9.48																		合格	
16		Φ12.94±0.21	12.96																		合格	
17		33±0.5	33.06																		合格	
18		50.5±0.6	50.40																		合格	
19	密封性能	9.7±2mm 370±2Ω	371.1																		合格	
20		30.7±2mm 350.8±2Ω	351.9																		合格	
21		64.2±2mm 316±2Ω	317.0																		合格	
22		96.7±2mm 281.2±2Ω	282.4																		合格	
23		128.3±2mm 246.7±2Ω	247.9																		合格	
24		159.2±2mm 212.2±2Ω	213.4																		合格	
25		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	178.6																		合格	
26		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	143.7																		合格	
27		252±2mm 107.8±1.5Ω	108.7																		合格	
28		284±2mm 73±1.5Ω	73.9																		合格	
29	313.9±2mm 40±1.5Ω	40.9																		合格		
30	法兰盘气密性	在65KPa压力作用下, 30S内, 目测法兰面、输回油管伸法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢。	合格																		合格	
31	燃油泵输油性	电压 (V)13.5±0.1, 压力 (KPa)500±10, 流量 (L/H)≥176, 电流 (A)≤14	211.1																		合格	
32			12.93																			合格
33		电压 (V)12±0.1, 压力(KPa)500±10, 流量 (L/H)≥145, 电流 (A)≤13	168.4																			合格
34			11.81																			合格
35		电压 (V)8±0.1, 压力(KPa)300-10, 流量 (L/H)≥40	122.6																			合格

注：1、粗线框内由客户填写；

2、按规范要求项目作成的各种试验报告，难以记载于本记录书的，以厂商现用格式附至于后；

3、当单品精度不良，但不影响总成精度时，记录于备注。