

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 23-09-2007

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106030-QB02

产品代码 V506

供货数量 1套

供货批号 20230927

质量部 结论	合格	检验员签章:  2023年09月27日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2023年09月27日

填发单位公章:



填单日期: 2023.09.27

重庆康达(集团)有限公司 零件出货检验记录表 		协展品保		协力厂商			
		核准	审核	核准	审核	作成	作成日期
				曹新文	陈妍	④检12	2023/9/27


车型	V506	1106010-QB02	件名	燃油泵带油位传感器总成				生产日期	2023/9/27
<input type="checkbox"/> 保安件 <input checked="" type="checkbox"/> 重要件 <input type="checkbox"/> 一般件 <input type="checkbox"/> 管制件	生产总数	1 EA	交货履历	交货日期	2023/9/27				
				交货数量	1 EA				
				结余数量	0				

记录内容：外观检查 尺寸检查 材质检查 焊接检查 电镀试验 性能试验

厂商判定	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	抽样区分	<input type="checkbox"/> 全检 n=	客户判定	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 允收 <input type="checkbox"/> 批退 <input type="checkbox"/> 别退 ()
	<input type="checkbox"/> 不合格		<input type="checkbox"/> 严格 n=1		<input type="checkbox"/> 不合格	
批准	曹新文	审核	陈妍	检验	④检12	核准

NO	日期	检查项目追加	确认	取消日	确认	备注
1						
2						
3						
4						
5						

备注：
 1. 问题点发生后，请当日追加管制项目，由主管确认；
 2. 管制项目一个月无不良再发可取消，保安项目需三个月；
 3. 追加/取消项目均由客户跟催/确认。

部位	检查项目	检验项目	实测						判定	备注	
外形及安装尺寸 (mm)	外观	燃油泵带油位传感器总成，滤油器、储油桶、管接头油泵法兰盘的表面应无异物，碎屑、毛刺塑料子等杂物，同时不允许有损伤，裂纹，裂痕镀层表面应光亮均匀致密不得有白色腐蚀红色锈迹	2007							合格	
		Φ152±1	152.04							合格	
		Φ122±0.5	122.00							合格	
		 0.8	0.569							合格	
		3±0.2	3.02							合格	
		Φ10.98±0.15	10.98							合格	
		Φ7.89±0.06	7.86							合格	
		Φ4.9 ^{+0.3} _{-0.2}	4.94							合格	
		2.15±0.17	2.12							合格	
		21.12±0.25	21.18							合格	
		325±3	324.68							合格	
		350±10	348.92							合格	
		21.12±0.25	21.16							合格	

